




BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

**BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNDE KULLANILAN
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 12 AYLIK PERİYODİK BAKIM, ONARIM İŞİ
(PARÇASIZ)**

ŞARTNAMESİ

1. İŞİN ADI: Başkent Üniversitesinde kullanılan aşağıda marka ve gücü belirtilen Kesintisiz Güç Kaynağının (UPS) Periyodik Koruyucu Bakım ve onarımı yedek parça hariç sözleşme imza tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay süresince koruyucu bakım ve onarımı hizmeti alım işidir.

2. CİHAZ LİSTESİ:

Sıra No:	Kurulu Olduğu yer:	Kapasitesi	Markası	Cihaz Sayısı
1	REKTÖRLÜK BİNASI	120 KVA	M.G.E.	1
2	TIP FAKÜLTESİ C BLOK(KLİMA ODASI)	30 KVA	XT330OP/PL300	1
3	TIP FAKÜLTESİ C BLOK ZEMİN 1*40kVA	45 KVA	UPM33	1
4	HUKUK FAKÜLTESİ KAZAN DAİRESİ	20 KVA	XT320 V	1
5	HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ	20 KVA	SL6000	1
6	GÜZEL SANATLAR	80 KVA	PLURO33G	1
7	KÜTÜPHANE	60 KVA	AVR33PS360	1
8	HAZIRLIK C BLOK(HUKUK FAK.ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ İŞLEM)	20 KVA	EATON 915	1
9	BİYOTEK	10 KVA	POWER 11	1
10	KAZAN M.Y.O.	45 KVA	POWERPWR33	1
11	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	200 KVA	TESCOM	3
12	KANAL B	80 KVA	MASTERGUARD	2
13	TIP FAKÜLTESİ D BLOK205 MODÜLER BİL. İŞL.	60 KVA	AEG	1
14	TIP FAKÜLTESİ G BLOK 203 BİL. İŞL.	80 KVA	SOCOMEK	1
15	HAZIRLIK BİNASI C BLOK BİL. İŞL. 1*20kVA	15 KVA	EATON	1
16	TIP FAKÜLTESİ G BLOK	30 KVA	XT330OP	1
17	TIP FAKÜLTESİ G BLOK 203 BİL. İŞL.	30 KVA	TESCOM	1

3. YAPILACAK İŞİN TANIMI :

3.1. Uygulanacak bakım işlemleri

3.1.1. Yüklenici; Yukarıda belirtilen Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) için 2025-26 yılına ait

bakım-onarım ve servis hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ile

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bakım ve onarım işi yaptığını belirten iş deneyim belgelerini teklif dosyasına edeceklerdir.

3.1.2. Sözleşme dönemi (12 Ay) içerisinde yüklenici firma her bir cihaz için Dört ayda 1 (Bir) kez

olmak üzere (Kurumun belirleyeceği iş programına göre) koruyucu periyodik bakım yapılacaktır.

3.1.3. Cihazın iç ve dış toz temizliği yapılacaktır.

3.1.4. Tüm enerji taşıyan bağlantı noktalarının gevşeklik kontrolü yapılacak, gevşeklik varsa sıkılacaktır.

3.1.5. KGK Bloklarının testi (doğrultucu, inverter, otomatik by-pass, manuel by-pass,

doğrultucu işlevsel kontrolü, evirici işlevsel kontrolü, güç elemanlarının işlevsel kontrolü) yapılacaktır.

3.1.6. KGK giriş ve Çıkış değerlerinin kontrolü yapılacaktır.

3.1.7. Aküler test edilecek ve bağlantıları kontrol edilerek temizliği yapılacaktır.

3.1.8. Soğutma ve fan gruplarının kontrolü yapılacaktır.

3.1.9. Arızalar tespit edilecek ve arızalı parçalar Kurumla karşılıklı mutabakat sağlanarak değiştirilecektir.

3.1.10. UPS kontrol paneli üzerinden fonksiyon testleri yapılacak, kalibrasyon ayarları kontrol edilecek ayarlar bozuksa normal değerlere set edilecektir.

3.1.11. Topraklama ve tesisat kontrolleri yapılacak her hangi bir aksaklık varsa idareye rapor edilecektir.

3.1.12. Cihazın bakım ve onarımlarının teknik ve standartlara (üretici firmanın belirlediği şartlara; yönetmelik ve kanunlara) uygun olmamasından kaynaklanan her türlü kaza, zarar ve ziyandan dolayı bakım işini üstlenen yüklenici firma Başkent Üniversitesine karşı sorumlu olacaktır.

3.1.13. Cihazın arızasında yedek parça kullanılması durumunda, üretici firma harici malzeme temininde idare tarafından piyasa araştırması yapılarak Kurumla karşılıklı mutabakat sağlanarak yapılacaktır.

3.1.14. Sözleşmenin imzalandığı tarihten sözleşmenin bitim tarihine kadar periyodik bakım hizmeti haricinde oluşacak arızalara teknik servis faturası kesilmeyecektir.

3.1.15. Yüklenici firma arıza ihbarını aldığı andan itibaren en geç 8 (Sekiz) Saat içerisinde arızaya müdahale edecektir.

3.1.16. Arıza ihbarının bildirilmesinde bir anlaşmazlık söz konusu olursa Başkent Üniversitesi'nin teknik

birimlerinin telefon, faks, SMS ya da elektronik posta ile bildirim saati ve kayıtları dikkate alınacaktır.

3.1.17. Yüklenici; UPS'lerin periyodik bakım ve onarım işlerinde görevlendireceği personel listesini, ilgili savcılık makamından alacağı sabıka kaydını gösterir belge ile adres kaydı belgelerini de ekleyerek sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip Kurum'a verecektir. Olabilecek personel değişikliklerinde aynı işlem uygulanacaktır. Yüklenici, Kurum'un güvenlik açısından veya teknik kapasite olarak uygun görmediği personeli derhal değiştirecektir.

